



PROFESSIONAL SHOW LIGHTING

# ALPHA SPOT HPE 1200

C61062

## Clay Paky S.p.A. C61062 Alpha Spot HPE 1200



Прибор "Moving Head". 2- колеса по 6 вращающихся гобо + 8 статичных гобо, СМУ + диск с 6-тью фиксированными цветами, zoom 10-40, электронный фокус, диммер, строб/стоп, линейный СТО, 3 фрост - фильтра, ирис, 3 фиксированные призмы, морфинг эффект, анимационный диск.

Управление по протоколу DMX512 23(28) каналов.

В комплекте с лампой 1200Вт.

Цоколь: SFc 10 - 4.

Вес:39кг.

Габариты:460x485(516)x740(640)мм.

# C61062 Alpha Spot HPE 1200

## Технические характеристики

<b>Производитель:</b>	Clay Paky S.p.A.
<b>Страна происхождения:</b>	Италия
<b>Наименование:</b>	C61062 Alpha Spot HPE 1200 with electronic ballast + PFC with lamp
<b>Лампа:</b>	HTI 1200W/D7/60 Osram.
<b>Цоколь:</b>	SFc 10-4
<b>Цветовая температура:</b>	6,000 K
<b>Сила светового потока:</b>	110,000 lm
<b>Срок службы лампы:</b>	750 h
<b>Цветовая система:</b>	CMY 1 колесо с 6 фиксированными цветами + белый.
<b>Гобо:</b>	12 вращающихся. 8 статичных заменяемых.
<b>Анимационный диск:</b>	Да (плавное введение)
<b>Морфинг эффект:</b>	Да
<b>Ирис:</b>	Да
<b>Вращающаяся призма:</b>	2 (2-х гранная и 9-и гранная)
<b>Фильтры:</b>	линейный СТО 3 фиксированных фрост фильтра
<b>Угол раскрытия луча:</b>	10° - 40° электронный линейный zoom (10,4° - 38,2°).
<b>Электронный фокус:</b>	Да
<b>Оптика:</b>	Оптическая система с оптимальной отражательной способностью.
<b>Диммер:</b>	0-100%.
<b>Стоп/строб эффект:</b>	Да
<b>Управление:</b>	Протокол DMX512.
<b>Количество каналов:</b>	23,24,27,28
<b>Параметры вращения:</b>	PAN = 450°, TILT = 252°
<b>Охлаждение:</b>	Принудительная вентиляция посредством осевых вентиляторов.
<b>Рабочее положение:</b>	Любое.
<b>Особенности:</b>	Блокировка PAN, TILT при транспортировке.
<b>Балласт:</b>	Электронный
<b>Питание:</b>	200 - 240V 50/60Hz

<b>Потребляемая мощность:</b>	max 1550Вт.
<b>Степень защиты:</b>	IP20.
<b>Вес:</b>	39 кг.
<b>Габариты:</b>	460x485x740мм.

### Дополнительные принадлежности

<b>Код C 52175</b>	Крепежные крюки для подвеса прибора к ферме (2 шт.) - не входят в комплект поставки.
<b>Код 105041/003</b>	Страховочный трос - не входит в комплект поставки.
<b>Код F21163</b>	Транспортировочный кейс для 2-х приборов - не входит в комплект поставки.

